



Mondi Miklós

ikt.sz: 2017/134/III.

MÁV ZRt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged

Tisztelt Mondi Miklós Úr!

A Vasutasok Szakszervezete tisztségviselői munkavédelmi ellenőrzést tartottak Békéscsaba állomáson, melynek során az alábbi hiányosságok kerültek megállapításra:

MÁV SZK. Zrt. Ügyfélszolgálati iroda.

1. A helység falai, bútorai penészesek. A penészgomba jelenléte betegségek okozója lehet, szemviszketés, orrfolyás, torokkaparás, köhögés jelentkezik. Az expozíció következtében allergia, asztma, más krónikus légúti betegségek is kialakulhatnak.
2. A helyiség fűtését, szellőzését szolgáló szellőztető berendezés nem megfelelő hatásfokkal működik. Kezelőelemeivel - a munkavállalók elmondása alapján- csak a ki és bekapcsolás lehetséges, a hőmérséklet szabályozására nem alkalmasak. A megfelelő hőmérséklet biztosításhoz hősugárzót használtak. Az ablakok nem jól zárodnak, huzatosak.

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (6) a), mely szerint:

„A munkáltató köteles gondoskodni, a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról”

MÁV Zrt. I. sz. váltókezelői őrhely. - A konténer őrhely, nincs a közműellátásba bekötve.

1. A munkavállalók részére TOI-TOI WC áll rendelkezésre, melyben nem biztosítható a rendeltetése szerinti hőmérséklet és a kézmosás lehetősége.

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (2), valamint 19. § (8), melyek szerint:

„A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.”

„A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők, illetve a zuhanyzóval és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönített mellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendő számú WC-vel és kézmosóval.”

2. A munkavállalók az őrhelyen, mint kijelölt pihenőhelyiségben étkeznek, de vízellátás és vízöblítéses WC hiányában nem teljesülnek a pihenőhelyiségre vonatkozó jogszabályi követelmények.

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet **16. § (3)**, mely szerint:

„A pihenőhelyiséget - figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek számára - könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogással, szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszáritás lehetőségét.”

MÁV Zrt. Vonatfelvevői szolgálati helyiség.

1. A munkahelyen szolgálatot teljesítő hölgy dolgozók az egyetlen közösen használt illemhely higiéniai állapotáról panaszkodtak. Az illemhelyet az összes közelben munkát végző dolgozó is használja.

A megfelelő higiénés feltételek és a nemek szerinti elkülönült használat biztosításához, javasoljuk még egy illemhely kialakítását.

Vonatkozó előírás a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet **19. § (9)**, mely szerint:

„A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyiségek elkülönített használatáról kell gondoskodni.”


Tisztelt Mondí Úr! A munkavállalók egészségének védelme érdekében, kérjük az Ön segítségét és közbenjárását a feltárt munkavédelmi hiányosságok mielőbbi megszüntetésére!

Szeged, 2017. december 4.



Kondor Norbert

Vasutasok Szakszervezete
Munkavédelmi szakértő



Sebők Tamás

Vasutasok Szakszervezete
Területi Képviselővezető