



SZÖVETSÉGBEN EGYMÁSÉRT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE

TRADE UNION OF HUNGARIAN RAILWAYMEN

Iktatószám: 3/2025/I.

Dányi Gábor
vezérigazgató-helyettes
részére

MÁV Zrt.
székhelyén

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes úr!

Egy múlt év végi beszélgetésünk alkalmával került szóba a MÁV Csoport munkakörülményjavító intézkedéseire vonatkozó lehetőségek témaköre, esetleges javaslatétel arra vonatkozóan, hogy melyek a legfontosabb feladatok ezen területen.

Erre vonatkozóan a Vasutasok Szakszervezetéhez a munkavégzési helyekről rengeteg észrevétel, javaslat érkezik, amelyeket alábbi levelünkénél is sokkal hosszabban lehetne sorolni. Mindez nem jelent mást, mint azt, hogy a vasúton ezen a területen nagyon nagy a lemaradás. A munkahelyeken alapvető munkáltatói kötelezettség megteremteni az egészséges és biztonságos munkakörülményeket.

Mindenképpen felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak az utasok által használt illemhelyek, hanem a vasút működtetéséért minden nap munkát végzők által használtak is – szinte – teljes körű felújításra szorulnak.

Biztosíthatjuk Önt arról, hogy az alább felsorolt jelzések csak egy kivonata a valós probléma halmaznak. Kérjük Tisztelt Vezérigazgató-helyettes urat, hogy a felvetéseinket megvizsgálta, a vizsgálat eredményéről és a megvalósítás lehetőségeiről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen.

Budapest, 2025. 01. 17.

Üdvözlettel:

Meleg János Gábor

elnök

Vasutasok Szakszervezete



Vasutasok Szakszervezete

1023 Budapest, Ürömi utca 8. Tel: 326-1595, üzemi:01/15-46

www.vsz.hu, info@vsz.hu



I. MÁV PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ZRT.

Klíma, mobilklíma beszerzési igények

Igazgatóság	Főnökség	Szakasz	Mennyiség	Összes
Budapest	Székesfehérvár	Kápolnásnyék	3	16
		Székesfehérvár	4	
		Dunaújváros	3	
		Pusztaszabolcs	3	
		Kisbér	1	
		Hidász szakasz	2	
	Győr	Biatorbágy	3	14
		Komárom	4	
		Győr	4	
		Hegyeshalom	4	
	Ferencváros	Keleti	3	21
		Kelenföld	7	
		Soroksár	4	
		Rákos	2	
		Fc. személy	2	
		Fc. rendező	3	
	Szolnok	Szolnok	5	14
		Cegléd	4	
		Rákoshegy	3	
		Nagykátá	2	
	Budapest-Észak	Rákosrendező	4	21
		Angyalföld	4	

Azonnali intézkedést igénylő esetek:

Angyalföld PF Szakas

Az épületben nincs takarítási szolgáltatás. A takarítást, a szakasz munkavállalói végzik, vezető elmondása szerint húsz éve. Ez közegészségügyi szempontból elfogadhatatlan. Vélhetően ezért nincs kihelyezve toalettpapír, kéztisztító és nincs kéztörölő/kézszerítő sem. Ezért, láthatóan nem megfelelő a tisztasági szint. **Fertőzésveszély megszüntetése, a megfelelő takarítási szolgáltatás megrendelésére azonnali munkáltatói intézkedést kezdeményezünk.** Az épület faszerkezetű nyílászáróablakai általános karbantartást igényelnek.

Földszint. Bejárat melletti nyílászárók karbantartása. Vizesblokkban a lábrácsok és zuhanyrózsák hiányoznak.

Emelet. Vizesblokkban évek óta áll a hibaelhárítás, ezért nem tudják használni. **Fertőzésveszély megszüntetése, a megfelelő takarítási szolgáltatás megrendelésére azonnali munkáltatói intézkedést kezdeményezünk.**

Készenléti helyiség

Fertőzésveszély megszüntetése, a megfelelő takarítási szolgáltatás megrendelésére azonnali munkáltatói intézkedést kezdeményezünk.

Az épület vasútfelőli oldalán jelentős falfelületen vakolatjavítás szükséges.

Tokod PF Szakasz-Kirendeltség.

Külső falon jelentős területen vakolatjavítás. Bejárat felett, emeleti ablak külső ablaka hiányzik. Faszerkezetű nyílászáróablakok karbantartása. Földszinti lépcsőház előterében potyog a vakolat.

Földszint: az alsó szint falazata, vélhetően a pince és az alap szigeteteletlensége okán, felázik, ami további, egészségre ártalmas folyamatokat okozhat. **Egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés** szempontjából, azonnali munkáltatói intézkedést követelő eset. A vizesblokk helyiségeiben, töredezett falicsempék, a fal szélén is. A helyiségek falazatait sok helyen javítani, vakolni szükséges. Továbbá, a javítási, felújítási, vízhálózat korszerűsítési munkákat követően sem végezték el a falazat javítási munkálatait. Mennyezeti vakolat javítása szükséges.

Emelet: Lépcsőház emeleti fordulójánál, nyílászáróablak törött. Lépcsőház emeleti előtér mennyezeti vakolatjavítás, pályamesteri irodában mennyezeti vakolatjavítás szükséges. Vizesblokkban a kézmosók alatti összefolyó csatorna fedele hiányzik, az oldalfali lámpabúra mögött, szabálytalan (szigetelőszalag) vezetékszigetelés található a mennyezeti vakolat javítása szükséges. Tusolóban szintén hiányzik az összefolyócsatorna fedele, korábbi javítási munkálatok után, a falak javítását és a szükséges egyéb javításokat nem végezték el.

Balassagvarmat PF Szakas

A Szakasz épülete, vonatkozó jegyzőkönyv szerint, emberi tartózkodásra nem alkalmas. **Azonnali munkáltatói intézkedést követelő eset.**

A szakasz másik (melegedő/tartózkodó, asztalosműhely, lakatosműhely) épületének bejárata előtti betonjárda töredezett, néhol gödrös. Statikai szempontból kérdéses, hogy emberi tartózkodásra alkalmas vagy nem alkalmas az épület. A lakatos és asztalosműhely aládúcolva. A dúcolások egy részén a fagerendák megnyíltak! A melegedő/tartózkodóhelyiségben is láthatóak, a földem alatti, körbefutó repedések. **Azonnali munkáltatói intézkedést követelő eset!**

II. MÁV SZEMÉLYSZÁLLTÁSI ZRT.

Vasúti Járműbiztosítási Igazgatóságok

JBÍ-Budapest, Székesfehérvár Telephely íves mozdony csarnok és a D3-as csarnok fűtése nem kielégítő, korszerűsítést igényel. Az ünnepek alatt, illetve hétvégén, ha leáll, nincs újraindítva, minden kihűl. Ha működnek is a gázinfrák, a teljesítményük nem kielégítő, ennek eredményeként elég hideg van a csarnokokban.

Íves csarnok:

- több helyen mállik le a vakolat
- beázik
- a gépkocsi bejáró ajtó zárja rossz
- földarab raktár beton padozata rossz
- szellőztetés rossz

"Festő műhely" /Desiro napivízsga és revízió/:

- szerelő aknát ki kell mélyíteni

Szociális /öltöző-fürdő/ épület zuhanyzóiban nehezen folyik le a víz.

Ferencváros KM

- villanyszín: világítás nem megfelelő (egyszer már felmérték, megtervezték...de így maradt).

Budapest Déli Pu. Vonatelőkészítés

- vágányok közötti közlekedési útvonal elkészítése, Szociális létesítmény felújítás.

JBÍ MISKOLC

Miskolc KM

A világítás korszerűsítés 2012 óta áll, a fix klímák telepítése felmérése megtörtént, a főnöki irodába beszerelték és a villamos mozdony javító műhelybe is (2007 projekt volt!), a többi helyen csak a felmérés történt meg.

- Telepi rendezők fordítókorong kezelőbódé külső szigetelése
- Telepi rendező művezetői/ diszpécseri iroda fix klíma beszerelése
- Villamosmozdony javító műhely
 - forgó gépes műhely, forda helyiség, csoportvezetői iroda elavult nyílászárók csere
 - világítás korszerűsítés, 2012. óta többször ígérve (csarnok)
 - közlekedő utak, szerelő aknák (botlásveszély felvált) műgyantázás
 - tisztasági festések elmaradása
 - irodákba a forgószékek cseréje
 - aki igényelne állítható íróasztalok, illetve bútor csere
 - leesés elleni védelem az teljesen leállt szerződésileg
 - daruk távirányításának átalakítása
 - működőképes targoncák beszerzése ez is minden területre
 - villamos műhely 1. emelet műhelyi műszereszek, fix klíma beszerelése és teljes emeleten ablakcsere.
- villamos műhely anyag csoport: (2 emelet)
 - - fix klíma tervezése megtörtént, a beszerelése még nem, ablak csere
- villamos műhely műszerész: (1 emelet)
 - ablak csere az egész emeleten
- barna épület műszerész műhely fix klímák felmérése itt is megtörtént, a beszerelés nem
 - nyílászárók cseréje
- szociális létesítmény: dugulás, takarítás hagy kivetnivalót

- a pandémia alatt, amikor nem volt fűtés a penész megjelent, azt még mindig nem sikerült teljesen megszüntetni
- Dízel és karbantartó (TMK)
 - WC dugulások megszüntetése
 - világítás korszerűsítés, kanális, akna világítás
 - műgyantázás
 - ebédlőben a dugulást nem sikerül elhárítani
 - fix klímák felmérése itt is megtörtént, de a beszerelés nem
 - fix min 4*15 T emelő beszerzése
 - nagy csarnok ajtók beszerelése
 - irodai forgószekek cseréje
- Miskolc Tiszain lévő kereskedelmi épület 1 emelet anyagcsoport
 - fix klíma felmérése megtörtént, beszerzése nem, öltöző ablakcsere, férfi wc ablakcsere, hosszú folyosón ablakcsere
- kocsiműszak és miskolci kocsivizsgálók
 - öltöző szekrény nagyobbra cseréje
 - előfűtőtelep kezelőhelyiség kialakítása
 - 5 db fix klíma felmérése megtörtént, beszerelése nem
 - kocsimosók bútor cseréje
- személykocsi javító műhely
 - D3 vágány műgyantázás
 - világítás korszerűsítés 2012 óta nem valósult meg
 - tisztasági festések elmaradása
 - műhely nagykapuk: szigetelése, és szalagfüggöny
 - műhely bejáratú ajtó csere (vasajtó)
 - itt a fix klímák felmérése (7 db) megtörtént, a beszerelés nem
 - segélyműhelyek, irodák ablakcsere
- irodai forgószekek cseréje

Nyíregyháza Vonatelőkészítés

- Nyíregyháza Kocsiszolgálat öltözőjében a szippantás által keletkezett szennyvíz szag elhárítása. A kocsivizsgálói helyiségben klíma.

Békéscsaba KM

- Külső csoportemelő fölé sátor, mint Balassagyarmaton és Nagykanizsán

Szeged KM

- Körfűtőház fűtés, kazán már évek óta rossz

Celldömölk KM

- személykocsi karbantartásnál használt csoportemelő fedetté tétele (sátor, röptető)
- csoportemelőnél a csapadékvíz elvezetés megoldása (eső után bokáig vízben dolgoznak az emberek)
- Celldömölk telephelyen a közlekedési utak javítása (az úton a targoncával olyan érzés közlekedni, mintha vesekő zúzásokon venne részt az ember)
- az iroda helyiségekben telepített klíma beszerelése
- motorjavító műhelybe darupálya beszerzése (A futódaru megvan, csak a pálya nincs)
- telephely alkalmassá tétele DESIRO motorkocsik tolatás nélküli napvizsgálatára (csarnok meghosszabbítása sátorral, szerelőakna felújítása)

Hatvan KM

- A szerelő aknába nincsen világítás, az akna mélysége sem megfelelő a normális munkavégzés, testtartáshoz.
- Vonatelőkészítés helyiségeinek teljes nyílászáró felújítása.

Balassagyarmat KM

- Az ebédlő, a WC teljes felújítást igényel.

JBI-Pécs Pécsbánya KM

- A teljes tető felújítása, mivel minden esőzésnél a falakon folyik le a víz

		Hatvan	5	
		Salgótarján	4	
		Vác	4	
Miskolc	Miskolc	Miskolc	1	11
		Szerencs	2	
		Hidasnémeti	1	
		Sajószentpéter	1	
		Kál-Kápolna	5	
		Nyékládháza	1	
Debrecen	Debrecen	Debrecen I.	3	22
		Debrecen II.	3	
		Tóció	3	
		Hidász	3	
		Kisújszállás	3	
		Püspökladány	3	
		Püspökladány Ingatlan	2	
		Debrecen Ingatlan	2	
	Nyíregyháza	Nyíregyháza	3	21
		Görögyszállás	3	
		Mátészalka	3	
		Nyírbátor	3	
		Demecser	5	
		Nyíregyháza Ingatlan	2	
		Mátészalka Ingatlan	2	
Szeged	Békéscsaba	Szentes	1	7

		Makó	1	
		Orosháza	1	
		Hódmezővásárhely	1	
		Békéscsaba	1	
		Mezőtúr	1	
		Szeghalom	1	
	Kecskemét	Kecskemét	1	6
		Lakitelek	1	
		Kiskunhalas	1	
		Szeged-Rókus	1	
		Kiskőrös	1	
		Kiskunfélegyháza	1	
Pécs	Dombóvár	Dombóvár	3	10
		Bátaszék	2	
		Szakály-Högyész	2	
		Sárbogárd	3	
	Pécs	Kaposvár	2	7
		Siófok	3	
		Fonyód	2	
	Mindösszesen			

Nyílászáró cserék:

Felsőzsolca blokkmesteri szakasz székhelyen: műhely, iroda és étkező ablakainak cseréje. Ez 10 éve minden évben felmérve, alátámasztva az ingatlanosok által. Priorításba véve, mégsem történt még meg.

Szerencs távközlő szakasz épületének ablakcseréje szintén évek óta felmérve, indokoltság megállapítva.

Kisbér pályafenntartási szakasz: A korábban felmért ablakok cseréje.

Miskolc Erőszármú Főnökség II. emeletén lévő készenléti helyiségek tetőtéri ablakok által napközben 38-42 fokra melegednek fel.

A napi munkaidő 06:15- 14:35-ig, és azt követően munkahelyi készenlét, ahol ezáltal a pihenés feltételei nincsenek biztosítva. A megoldás itt a **központi klíma**.

Ugyanitt a földszinten és az első emeleten is megoldás lehet a **központi klíma**.